

Как должен работать термостат на Опель Синтра

После долгой работы двигателя стрелка датчика температуры поднимается выше номинальной (70°-80°). При этом температура поднимается медленно , а не "рывком ". (т.е. после остановки автомобиля стрелка за несколько секунд достигает значения 100° и выше) . На фото показано как поднимается температура.



Достигнув температуры срабатывания термостата , а это 90°-95° , (в зависимости от погрешности самого термостата) открывается большой контур охлаждения двигателя . При этом стрелка медленно начинает отклоняться ближе к минимальному значению .

Через небольшой промежуток времени стрелка должна опуститься до 70°-80° градусов . Напоминаю , что так должно быть во время остановки авто . Когда автомобиль начинает движение , то температура может опуститься до 50°-60° градусов . Это нормальная работа термостата и системы охлаждения при температуре окружающей среды +20°-25° градусов.



Если , при описанных выше условиях , температура поднимается выше 100° и включается вентилятор охлаждения , может потребоваться замена термостата или промывка , как радиатора , так и всей системы охлаждения . Если , проделанные работы по промывке не помогли , то скорее всего надо готовиться к замене прокладки головки блока , т.к. охлаждающая жидкость может попадать в систему смазки . Но может и сам антифриз попадать , из-за прогорания прокладки в поршневую группу . При этом в цилиндрах возникает большое давление , что может привести к выходу из строя двигателя . (информация взята с немецких сайтов автомобилей Опель).